Minera Panamá

Copia

Orden de Trabajo: 27436

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00027436
Originador: 16868 ALBANYS RANGEL

OT fecha creacion: 21/12/2015
OT fecha/hora impresion: 26/12/2015 8:51:02

Detalles del Equipo

Equipo:	HT072 740B CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4E02357	Frente de Trabajo:	
Horometro:	7,027.10	Fecha/Hr. Requerida:	30/12/2015 00
Tipo de OT:	Preventive Maintenance Order	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 740B - MAINTENANCE - 1000HRS
Sistema:

Grupo: FCA
Tecnico: Benedicto Sosa
Dalvacio Samaniego

Teller:
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Trabajo Realizado:
- Reemplazo de aceite a motor, Transmision Tranfer.
- Reemplazo de filtros
- Toma de muestras de las aceites y refrigerantes

Observaciones:
Tiene 2 Tornillos de balancin de Diferencial Roto.

HOROMETRO : 7050.5

INICIO (fecha/hora)	7:00 26-1-2016		FINAL (fecha/hora)	11:00 26-1-2016

FIRMA	Benedicto Sosa	Dalvacio Samaniego.
NOMBRE	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR